

Kommando
der Kraftfahrversuchsstelle
des Heereswaffenamtes Prüf. w.

Eisenach, 10.5.44
Hauptpostlagernd
Ruf : Grossenlupnitz 27

Betr : Pz.Kpfw. Luchs und 38 (t) n.A.

An die
Kraftfahrversuchsstelle
Kummersdorf-Schießplatz

Am 8.5.44 wurden 2 Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. und ein Pz.Kpfw. Luchs von Prag nach Eisenach zu Kraftstoffverbrauchsmessungen in Marsch gesetzt.

Bei Karlsbad fiel bereits der Pz.Kpfw. Luchs wegen Laufwerkschadens aus. Schon bei der Übernahme war ein Kettenglied angebrochen und verbogen. Ausserdem gingen sämtliche Befestigungsschrauben zwischen Radscheibe und Nabe für die 1. und 3. innere Laufrolle verloren. Da der Pz.Kpfw. restlos ohne Ersatzteile übergeben wurde, wurde das Fahrzeug in Karlsbad nach Eisenach verladen.

Bei der weiteren Fahrt fiel zwischen Gra und Hermsdorfer Kreuz der Pz.Kpf. 38 (t) n.A. mit Tatra-Dieselmotor wegen Bruch des Vorgeleges zwischen Motor und Kardanwelle aus. Ersatzteile werden z.Zt. in Prag geholt. Das Fahrzeug wurde zum Hermsdorfer Kreuz abgeschleppt und nach Eintreffen der Ersatzteile instandgesetzt und nach Eisenach voraussichtlich am 10.5. überführt.

Der Pz. Kpfw. 38 (t) n.A. mit Otto-Motor traf hier am 9.5. abends mit Laufrollenschaden und Schaden an der rechten Lenkbremse ein.

Telephonisch wurde durch die Firma BMW durchgegeben, dass alle drei Fahrzeuge nach Kummersdorf weiter überführt werden sollen, da dort die weitere Erprobung erfolgen soll.

Es wird um genauere Anweisung an den Zkf. Siedler gebeten, was mit den Fahrzeugen geschehen soll.

Falls die weitere Erprobung in Kummersdorf stattfinden soll, wird der Pz.Kpfw. Luchs im Bahntransport von hier weitergeleitet, während die zwei Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. im Landmarsch nach Behebung der Schäden voraussichtlich Anfang kommender Woche überführt werden.

Über die Kraftstoffverbrauchsmessungen während der Überführungsfahrt wird in den Zwischenberichten zu den Versuchsaufträgen Ref. Pz. IIIa Nr. 6 u. 7/44 näher berichtet.

Major

Kommando
der Kraftfahrversuchsstelle
des Heereswaffenamtes Prüf.

Eisenach, den 10.5.1944
Hauptpostlagernd.
Ruf : Großlupnitz 27

Betr. : Vers.- Auftrag Ref.Pz.IIIa Nr.6/44.

Der
Kraftfahrversuchsstelle des
Heereswaffenamtes Prüf.,
Gruppe IIA,
Kummersdorf- Schießplatz.

Da die Erprobung des Pz.- Kpfw. VK 1303 (Luchs) mit
Tatra- Dieselmotor in Kummersdorf erfolgen soll, wird die 2.Aus-
fertigung des o.a.Versuchsauftrages zurückgesandt.

Der Pz- Kpfw. wurde in Karlsbad infolge Laufwerkschadens
verladen. und sofort beim Eintreffen in Eisenach wird er per Bahn
nach Kummersdorf weitergeleitet.

Major.